

Ahoj,

po přečtení a prodiskutování tohoto podnětu se s dovolením vyjádříme přímo v tomto emailu ke každému bodu zvlášť.

Vážená rado MSL,

Obracím se na Vás jménem SDH Brušperk s tímto podnětem. Rádi bychom, aby rada MSL projednala stav časomíry a celkové rozhodnutí rozhodčích týkající se našeho útoku týmu Brušperk muži A na kole ve Vrbici.

Chápeme, že technické problémy můžou nastat každému, ale opravdu nechápeme, proč si Vrbice vzala na svoje kolo "Kozmicou časomíru", se kterou již letos byly několikrát problémy, dokonce i na jejich vlastní noční soutěži.

- Dotázali jsme se zpětně pořadatelů, konkrétně SDH Vrbice a poprosili o vysvětlení. Bylo nám sděleno, že po vrbické noční soutěži, kde časomíra úplně vypověděla službu, byla odvezená k technikovi, který Kozmicím zajišťuje údržbu a servis, k opravě. Bylo zjištěno, že celá řídicí jednotka časomíry dosloužila. Byla vyměněna za novou. Časomíra pak byla následně několikrát vyzkoušena jako celek a nevykazovala žádné poruchy. Následně byly na časomíru provedeny během tréninku plnohodnotné požární útoky, rovněž bez nějakých nestandardních projevů. Tudiž bylo bráno, že veškeré problémy byly vyřešeny a nebyl viděn důvod časomíru nenasadit.

Rozumíme, že náš rekordní čas je nereálný, ale opravdu by nás zajímalo na základě jakého pravidla nám byl tento čas smazán, když nám dokonce hlavní rozhodčí sám sdělil, že náš útok byl z jeho pohledu zcela platný a nevidí důvod ho mazat krom toho, že čas nedává smysl. Proto se ptáme, proč, na základě čeho a kým náš čas byl smazán?

- Prvně si dovolíme říct, že bílý praporek a výrok, že útok je platný nedal hlavní rozhodčí, ale rozhodčí základny. Z jeho pohledu opravdu byl útok proveden podle pravidel, co se týče přípravy, startu, provedení útoku atd.. O neplatnosti pokusu následně rozhodl hlavní rozhodčí soutěže společně s obsluhou časomíry neboli časoměřičem, chceme-li používat výrazy z pravidel požárního sportu. Jejich rozhodnutí padlo na základě nereálnosti takového dosaženého času.

Konkrétně se můžou opřít o tuto část (zvýrazněno žlutě) z platných pravidel PS2018 :

○ **Pravidlo 11**

- (1) *Za měření času dosažených v jednotlivých disciplínách požárního sportu odpovídá hlavní časoměřič. V průběhu plnění disciplíny je podřízen rozhodčímu disciplíny.*
- (2) *Časoměřiči a zapisovatel podléhají hlavnímu časoměřiči. Ten jim přidělí jednotlivé dráhy, stanoví úkoly a připomene pravidla pro měření výkonů soutěžících. Hlavní časoměřič provádí zejména:*
 - a) *kontrolu funkčnosti stopek nebo elektrické časomíry před zahájením plnění disciplíny,*

- *b) potvrzení připravenosti časoměřičů nebo elektrické časomíry k dalšímu měření rozhodčímu disciplíny,*
- *c) kontrolu a záznam naměřených časů všech časoměřičů a vydává pokyn ke zrušení naměřených časů,*
- *d) stanovení a předání platného (úředního) času po každém pokusu zapisovateli,*
- *e) výměnu časoměřiče v případě zjištění nepřesností v jeho měření,*
- *f) potvrzení příslušného protokolu při rekordním výkonu.*
- *(3) Čas lze měřit ve všech disciplínách požárního sportu ručně pomocí stopek nebo elektrickou časomírou.*
- *(4) Elektrickou časomíru lze použít, pokud umožní měření výkonů ve všech drahách měřené disciplíny. Měření času elektrickou časomírou je povinné při soutěžích krajského kola, mistrovství a mezinárodních soutěžích.*
- *(5) Při měření času elektrickou časomírou postupuje hlavní časoměřič, obsluha časomíry a pořadatel dle technických podmínek a návodu pro měření touto časomírou.*
- *(6) Při selhání elektrické časomíry rozhodne hlavní rozhodčí po dohodě s velitelem soutěže o dalším postupu.*
- *(7) Čas se měří od záblesku pistole (kouře) do okamžiku:*
 - *a) kdy kterákoli část těla soutěžícího protne cílový pásek, nebo dostihne-li svislou rovinu položenou kolmo okrajem cílové čáry bližším startu nebo protne-li cílový paprsek elektrické časomíry,*
 - *Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 10/2018 Strana 7*
 - *b) doteku soutěžícího oběma nohama podlahy příslušného podlaží nebo sepnutí kontaktu cílového zařízení elektrické časomíry při výstupu na cvičnou věž,*
 - *c) signalizace obou terčů (při elektrickém měření dle technických podmínek této časomíry) při požárním útoku.*
- *(8) Se způsobem ukončení měření času při použití elektrické časomíry musí být soutěžící seznámeni nejpozději před zahájením disciplíny.*
- *(9) Ručně měří čas soutěžícího zpravidla tři, nejméně však dva časoměřiči nezávisle na sobě. Naměřený čas zruší až na pokyn hlavního časoměřiče.*
- *(10) Úřední čas se určuje z naměřeného času dle těchto pravidel:*
 - *a) při ručním měření s přesností 1/100 s a při elektrickém měření s přesností 1/100 s, čas naměřený elektrickou časomírou je zároveň úředním časem,*
 - *b) souhlasí-li čas dvou ze tří stopek, je čas zaznamenaný touto dvojicí stopek časem úředním,*
 - *c) rozchází-li se čas všech tří stopek, úředním časem je čas zaznamenaný stopkami ukazujícími střední čas,*
 - *d) byl-li čas změřen pouze dvojími stopkami a ty se rozcházejí, platí horší čas za čas úřední.*
- *(11) V případě selhání elektrického měření se čas soutěžícího (družstva) v běhu na 100 m s překážkami, ve štafetě 4 x 100 m s překážkami a požárním útoku měří ručními stopkami s přičtením 0,24 sekundy, a při výstupu na cvičnou věž 0,15 sekundy.*

To, že jsme poté byli na základně po opakovaném startu drženi asi pět minut, kdy pořadatelé soutěže opět nefungovala časomíra řešit nechceme a nebudeme, ale teprve po přejezdu na další soutěž jsme se dozvěděli, že v průběhu těchto pěti minut byla vyměněna kabeláž na časomíře a pistoli. Proč tedy neopakovaly všechny týmy, které již odběhli, když byly měněny důležité součásti časomíry a tudíž všechny týmy neměly stejné podmínky? A jakto, že o tomto organizátor neinformoval?

- Opět jsme se dotázali SDH Vrbice, které části byly vyměněny během vašeho opakovaného pokusu, neboť kolovaly dvě varianty. Byli jsme ujištěni, že došlo na základě doporučení technika pouze k výměně kabelu mezi řídicí jednotkou a pistolí, ale startovací pistole zůstala stejná, původní. Takže můžeme si být jistí, že k žádným změnám parametrů časomíry nedošlo a podmínky zůstaly pro všechny stejné.

Co se týče pokusů, které proběhly před onou výměnou, došlo opět k detailnímu studování všech dostupných videí. Nebylo, až na Váš první pokus, shledáno žádné nestandardní, nebo neobvyklé chování a dosažené časy přibližně odpovídaly měřeným časům z videí. U vašeho pokusu máme dostupné video, kde je vidět, že časomíra se rozběhla až byli závodníci u základny. U všech ostatních, kde display je vidět tato situace nenastala, a tam kde nebyl přímo vidět, bylo několika násobným a více lidmi, měřením podle výstřelu a rožnutých terčů ověřeno, že čas odpovídá.

Třešničkou na dortu už jsou pouze informace z článku SDH Metylovic, kdy se dozvídáme o chybách ve startovce a zároveň skutečnosti s měřením hadic týmu SDH Lubno.

- Dovolíme si říct, že stránky SDH Metylovic nejsou oficiální informační kanál MSL, jedná se o jednostranný pohled na situaci vydané redaktorem Metylovic, ač sám je členem Rady. Co se týče startovní listiny došlo tam k nešťastné situaci v komunikaci. Možnost posunutí do mezery by měla být správně projednávána mezi organizátorem zodpovědným za startovní listinu a zástupcem družstva. Ne přes komentátora soutěže, protože může pak dojít k mylným informacím, nebo nepochopením situace. K pochybení rozhodčího u měření hadic opravdu nastalo a žádná lubenská hadice nebyla změřena. Přes veškeré výzvy, aby pořadatelé byli důslední a své rozhodčí proškolili, se opakovala podobná situace znova, proto Rada MSL udělila SDH Vrbici pokutu ve výši 500 Kč.

Opravdu by nás velmi mrzelo kdyby toto výrazně ovlivnilo celkové výsledky ligy.

Opravdu chceme, ať chyby pořadatele významně ovlivní celkové výsledky ligy? Chceme aby takto moc upadla úroveň ligy? U našeho útoku byla chyba u časomíry evidentní, ale je schopen pořadatel dokázat, že pochybení u časomíry, byť v menší míře, u jiných týmů nebylo taktéž, když i v našem případě si toho také nikdo nevšiml a původně nás "odmávali" bílými praporky?

Pro nás je taky podivné, že na ligovém kole, kde byly očividně problémy s časomírou, kdy se sepínala později padl rekord MSL v obou kategoriích a taky padl největší počet časů pod 15 sekund v mužské kategorii za tento ročník.

- Statisticky je soutěž Vrbice jedna z nejrychlejších. Podmínky si myslíme, že byly naprosto ideální. Co se týče samotného rekordu, už loni obě prchalovské

družstva dosáhly minimálně na jednom terči času 13,38x., přesto jsme podrobně zkoumali i toto video a opravdu je dosažený čas reálný. Co se týče rekordu na levém terči markvartovických žen, máme informace, že levá proudařka tyto časy na tréninku již několikrát zopakovala. Nicméně zkoumáním videa bylo opět dokázáno, že tento čas mohl být a byl opravdu na levém terči dosažen.

Předem díky za jakoukoliv reakci.

Za SDH Brušperk

Jiří Merta

Věříme, že jsme zodpověděli všechny vaše otázky a dostatečně objasnili situaci.

Rada MSL